

Revisión: 07

Rev: Formato: 01

Fecha de revisión: 07/06/2018

## FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

### **HG-51 DESENGRASANTE CALIENTE/PLANCHAS**

Familia: 05

Tipo de envase:

DESENGRASANTES

5L.

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Enérgico desengrasante desincrustante alcalino. Limpia, desincrusta y disuelve a fondo, todo tipo de grasas carbonizadas y residuos orgánicos adheridos a superficies de trabajo directo como planchas, grills, barbacoas, freidoras, salamandras,...etc., gracias a la penetrabilidad de los componentes que formulan este producto no deja residuos tóxicos que alteren el sabor de los alimentos.

#### **FORMA DE EMPLEO:**

LIMPIEZA DE PLANCHAS, HORNOS, PARRILLAS.

1.- Calentar las planchas, grills y barbacoas a 60° C .Los hornos a 80° C, comprobando en el reloj de temperatura(o termómetro) que normalmente llevan incorporado, o bien, regulándolo a través del termostato numerado del mando.

2.- Aplicar el HG-51 con una escobilla, pincel de fibra vegetal ó sintética, sobre la superficie que se quiera limpiar (una vez utilizado el pincel o escobilla, debe limpiarse con agua).

3.-Dejar en contacto el producto durante 5 ó 10 minutos, para que ablande toda la suciedad incrustada.

4.- Eliminar con una espátula, o bien con un paño de algodón, la grasa emulsionada.

5.- Realizar el aclarado con agua para eliminar restos de producto junto con la grasa y residuos carbonosos.

Al acabar se puede neutralizar con un producto ácido para conseguir un acabado más brillante.

Todas las partes metálicas deberán cubrirse con una capa de aceite tipo vegetal.

LIMPIEZA DE FREIDORAS.

1.- Llenar la freidora con agua junto con una dosis del 5-15% (50-150g/l) de HG-51. Se puede aumentar la dosis en función de la suciedad a eliminar.

2.- Conectar la freidora hasta su punto de ebullición y dejarla durante 15 minutos. Posteriormente vaciar.

3.- Llenar nuevamente la freidora con agua y vinagre al 15%. Dejar durante 4 minutos y volver a vaciar.

4.- Hacer un buen enjuague final con agua.

#### **DATOS TÉCNICOS:**

Aspecto: Líquido transparente marrón

PH (100%): 12.5-13.5

Densidad (20°C): 1.16-1.18g/cc

Solubilidad: Soluble en agua

#### **INDICACIONES DE PELIGRO:**

Peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 Lavarse las manos

concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON

LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto

cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar

inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/medico. P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente

como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Manténgase

fuera del alcance de los niños. No ingerir. Restringido a usos profesionales. Consérvese únicamente en el

recipiente de origen.

### **Producto: HG-51 DESENGRASANTE CALIENTE/PLANCHAS**

La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas empleadas

PROMINENT CHEMICAL, S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito.

PROMINENT CHEMICAL, S.L. se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso.